В Тюмени устанавливаются обстоятельства авиационного инцидента

По предварительным данным, утром 05.01.2023 из-за неисправности системы кондиционирования в аэропорт Тюмени вернулся пассажирский самолёт сообщением Тюмень - Новый Уренгой. Вынужденная посадка прошла в штатном режиме.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выясняют причины и обстоятельства происшествия, на место выехал следователь.

05 Января 2023

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Адрес страницы: https://psut.sledcom.ru/news/item/1755827

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации