В Татарстане выясняются обстоятельства авиационного происшествия с вертолетом Робинсон 44



Новость в инстаграм

По предварительным данным, вертолет совершал полет из Татарстана в Москву. Пр взлете на высоте 200 метров пилот ощутил сильную вибрацию в области винтов и решил приземлиться. При касании поверхности земли у него оторвало задний винт. Пилот и пассажир не пострадали.

Сейчас следователи устанавливают ущерб и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Среди версий рассматривают технические неисправности вертолета, ошибку пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия.

04 Июля 2017

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Адрес страницы: https://psut.sledcom.ru/news/item/1147718

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации