Авиалайнер, выполнявший рейс Y7–917 из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт из-за отказа левого двигателя.

Свердловский следственный отдел на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит проверку по факту отказа двигателя на воздушном судне боинг 737, следующего рейсом 917 Екатеринбург Ростов на Дону.

14.09.2021 в 15 10 командир ВС боинг 737, следующий рейсом 917 Екатеринбург Ростов на Дону, сообщил об отказе двигателя. ВС вылетел в 15 часов 06 минут 14.09.2021 из аэропорта Кольцово (Екатеринбург), в 15 часов 33 совершил посадку там же, без происшествий. На борту воздушного судна находились 100 пассажиров из них 3 детей, 6 членов экипажа, опасный груз отсутствует. Посадка, к счастью, прошла в штатном режиме. Пострадавших нет,

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

воздушное судно повреждений не получило.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

14 Сентября 2021

Адрес страницы: https://psut.sledcom.ru/news/item/1609847

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации