В Татарстане выясняются обстоятельства травмирования на железной дороге мужчины

По предварительной информации в 12:30 21.09.21 на ст. Васильево, маневровым тепловозом травмирован мужчина, который шел вдоль железнодорожных путей в габаритах поезда.

Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако мужчина был травмирован выступающими частями тепловоза. Пострадавший направлен в больницу.

Следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Напоминаем гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным составом и поражения током от контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, желание сделать эффектное селфи, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории.

23 Сентября 2021

Адрес страницы: https://psut.sledcom.ru/news/item/1612344

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации