В Тюменской области проводится проверка в связи со сходом с рельс локомотива пассажирского поезда

По предварительной информации 25 января в 03:09 на 198 км перегона Сузгун - Сетово в Тобольском районе Тюменской области произошел сход колесной пары локомотива пассажирского поезда № 099 сообщением "Сургут - Екатеринбург".

Опрокидывание локомотива и вагонов не допущено, пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - неисправность колесной пары.
Пассажирские вагоны отцепили в течении первых двух часов и доставили до ближайшей станции. В настоящее время все вагоны продолжили движение с другим локомотивом. Задержка составила около 4 часов.
Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

решение.

25 Января 2022

Адрес страницы: https://psut.sledcom.ru/news/item/1650170

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации