В Перми устанавливаются обстоятельства авиационного происшествия в аэропорту



По предварительным данным, утром 08.01.2023 в аэропорту г. Перми (Большое Савино) при выруливании на взлетную полосу воздушное судно В-737, выполняющее рейс ДР 6512 по маршруту Пермь - Москва (Шереметьево) совершило выкат влево на два метра за пределы взлетно-посадочной полосы и наезд на снежный вал.

На борту самолета находилось 183 пассажира и 6 членов экипажа. Пассажиры эвакуированы, пострадавших нет, самолет повреждений не получил.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовали процессуальную проверку, выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. Среди них: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета.

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

08 Января 2023

Адрес страницы: https://psut.sledcom.ru/news/item/1756245

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации