# В Тюмени устанавливаются обстоятельства авиационного инцидента в аэропорту

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ, - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, по факту получения повреждений пассажирским самолетом в аэропорту Тюмени.

По предварительным данным, утром 17 июня в аэропорту «Рощино» при подготовительной буксировке к взлёту, самолет боинг 737-800, сообщением Тюмень - Бишкек получило повреждение заканцовки левого полукрыла при соприкосновении с сервисным столбом. На борту самолета находились 134 пассажира из них 28 детей. Пострадавших нет, рейс задержан.

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

*17 Июня 2023*

*Адрес страницы:* https://psut.sledcom.ru/news/item/1801768

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации