



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В Тюмени устанавливаются обстоятельства инцидента на железной дороге



Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по сообщению о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Действия ответственных лиц проверяются по ст. 263 УК РФ.

По предварительным данным, 17 ноября 2023 в 00 часов 42 минут на автоматическом стрелочном переводе 566 станции Тюмень при выполнении маневра локомотивом произошел сход с рельсов пассажирского вагона без пассажиров.

Предварительная причина происшествия - нарушение технологии эксплуатации. Пострадавших нет, железнодорожное полотно и вагон не повреждены. Ведутся восстановительные работы.

На месте схода работали следователи СК России, проведен осмотр места происшествия и ряд проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

происшествия.

17 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/1839139>