



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В Тюмени следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия с вертолетом МИ-8



По предварительной информации около 8.00 (по мск) 04.12.2021 из-за срабатывания датчика - стружка левого двигателя вертолет МИ-8 рейс УТН 0511 Тюмень (Плеханово) - Омск, произвел посадку в районе посёлка Голымшаново.

Пострадавших в результате происшествия нет. На борту находился экипаж из 3 человек.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

04 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/1635668>