




Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В Нижегородской области выясняются обстоятельства травмирования поездом мужчины



По предварительным данным, 23 июля 2023 года около 08 часов 30 минут на 382 км 1 пк перегона "Ильино-Сейма", расположенном в Володарском районе Нижегородской области, электропоездом смертельно травмирован местный житель. Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал громкий сигнал, однако травмирование предотвратить не удалось.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напоминаем гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Основными причинами травмирования граждан



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

железнодорожным подвижным составом и поражения током от контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, наушников, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой хулиганство и игры как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории.

23 Июля 2023

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/1810928>