


Официальный сайт

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

В Пермском крае выясняются обстоятельства травмирования поездом мужчины



По предварительным данным 22.05.2022 в 21-00 на ст. Юг грузовым поездом №9563 смертельно травмирован мужчина 1985 г.р. Он шел вдоль железнодорожных путей и был задет выступающими частями поезда.

Вместе с пострадавшим мужчиной находилась женщина, она не пострадала.

Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На место выехал следователь.



Официальный сайт

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Напоминаем гражданам необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным составом и поражения током от контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, желание сделать эффектное селфи, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории.

23 Мая 2022

Адрес страницы: https://psut.sledcom.ru/news/item/1689324