



## **В Самаре выясняются обстоятельства аварийной посадки пассажирского самолета**



Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выясняются обстоятельства аварийной посадки пассажирского самолета в связи с техническими неполадками в двигателе.

По предварительным данным 15.01.2015 в 18 часов 40 минут самолет Боинг 737-500 авиакомпании «Ютейр» вылетевший из Москвы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Курумоч с неисправным, выключенным двигателем.

На борту воздушного судна находились 43 пассажира и 6 членов экипажа. Пострадавших и ущерба нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются причины происшествия.



Официальный сайт

Центральное межрегиональное  
следственное управление на транспорте  
Следственного комитета Российской Федерации

---

15 Января 2016

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/1006269>