



## Следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента в аэропорту г. Набережные Челны



По предварительным данным вечером 20 сентября 2022 года, легкомоторный самолёт Diamond 42 № RA01723 совершил жесткую посадку в аэропорту Бегишево с частично невыпущенным шасси. На борту находились инструктор и курсант, они не пострадали. Самолёт эвакуирован со взлетно-посадочной полосы аэропорта. Центральное МСУТ СК России проводит проверку по результатам которой будет принято процессуальное решение.

21 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/1725064>



Официальный сайт

Центральное межрегиональное  
следственное управление на транспорте  
Следственного комитета Российской Федерации

---