

Официальный сайт

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

В Тюмени устанавливаются обстоятельства авиационного инцидента в аэропорту



По предварительным данным, около 14 часов 15 минут 12 июля 2023 года в аэропорту г. Тюмени (Рощино) при выруливании со стоянки на взлетно-посадочную полосу для взлёта у воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту «Тюмень – Москва (Шереметьево)», произошло задымление салона.

На борту самолета находилось 82 пассажира, в том числе 8 детей и 5 членов экипажа. Пассажиры эвакуированы, пострадавших нет, самолет повреждений не получил.

Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

12 Июля 2023

Адрес страницы: https://psut.sledcom.ru/news/item/1808664